

## Relevamiento sensible

A partir de realizado una primera visita al cementerio San Francisco Solano, se pudo efectuar, un relevamiento sensible por parte del equipo técnico de la Dirección General de Arquitectura. La visita se realizó en horas de la mañana, acompañados por personal municipal y por la Sra. Directora del organismo, donde expusieron las necesidades actuales.

El cementerio cuenta con un servicio público de **Sala Velatoria**, la misma contiene dos salas con sus respectivos sanitarios, un cuarto y un pequeño office. Según lo manifestado por los trabajadores del lugar, dicho edificio se encuentra deteriorado y presenta filtraciones por el sector del techo, así como también precariedad en las instalaciones eléctricas y filtraciones desde el suelo (napas freáticas y problemas cloacales). Además tiene importantes problemas de seguridad, a raíz del entorno en el que se encuentra.



-Salas Velatorias Públicas Municipales. Fachada y contrafachada.



-Encuentro de Sala velatoria 2 con muro perimetral lateral (poco mantenimiento).

Según lo observado se identificaron varios puntos, de urgente intervención, sobre todo por tratarse de un **Equipamiento Municipal de Servicio Público**, tales como:

- Tratamiento de **Accesos**.
- Reparación y remodelación de la **Sala Velatoria**.

Según las necesidades planteadas, que tienen directa relación con el quehacer de esta Dirección General, se identificaron:

## Cementerio San Francisco Solano

### Memoria

- Reparación y elevación del muro perimetral.



- Restructuración y remodelación de las oficinas administrativas.



- Renovación y actualización de sanitarios para personal.
- Reubicación y reorganización (planificación) de: Bóvedas, Nichos y futuras ampliaciones.
- Incorporación / mejora de Mobiliario Urbano.

Además se separaron otros puntos, donde no tendría injerencia esta Dirección General, que pueden ser resueltos con intervención de otras Direcciones Municipales, tales como:

- Iluminación en calles internas y perimetrales (control, recambio y colocación de nuevas).
- Limpieza y optimización del sistema de desagües.



## Cementerio San Francisco Solano

### Memoria

- Parquización.
- Reparación y repavimentación de calles internas.
- Optimización del sistema de recolección (frecuencias).

Luego de definir las prioridades de estos puntos, se pueden plantear una serie de mejoras a incorporar en el lugar, para hacer más amena la estadía de las personas que por allí transitan para visitar el último lugar de descanso de sus seres queridos.

### Generalidades - Distribución

El predio en que se desarrolla es de 102.300m<sup>2</sup>. Cuenta con seis (6) accesos, dos (2) vehiculares y cuatro (4) peatonales donde el acceso principal es por Av. Hernandarias, lleva al Osario y a la Cruz Mayor, y el administrativo es por la calle Carlos Gardel. Ambas calles son asfaltadas mientras que las demás son de ripio.



-Acceso principal, desde avenida.



-Acceso principal, desde el predio.



-Acceso administrativo.



-Calle asfaltada.



# Cementerio San Francisco Solano

## Memoria



-El Osario, aquí los cuerpos esperan ser llevados a su destino final.

Se divide en 12 zonas regulares ortogonales (letras y secciones) con calles, veredas y canteros, donde las sepulturas en tierra están contenidas perimetralmente por los mausoleos familiares, esquema que se repite en el predio. Los panteones son identificados mediante pacerlas.



-Parcela A, calle asfaltada y canteros.

-Calle asfaltada, vereda, canteros y panteones.



-Sepulturas en tierra de niños.

-Sepulturas en tierra de adultos.

## Cementerio San Francisco Solano

### Memoria



-Nichos pequeños.

-Panteones con vereda y equipamiento.

-Circulación.

Sobre el lateral de Av. Marconi y el fondo (calle Padre Cerqueira) se encuentran extensas galerías con nichos, así como también nichos más pequeños (para las reducciones) en los muros perimetrales.



- Calle peatonal con nichos pequeños y galerías con nichos cubiertos y descubiertos.